

Все тонировки на окнах со временем портятся и появляется необходимость их удалить или заменить.

Две самые распространенных проблемы тонировки это появление пузырей и изменение цвета. Изменение цвета происходит при использовании не металлических красителей в тонировке, а появление пузырей происходит из-за плохого приклеивания тонировки к окну или плохого клея. Если вы попытаетесь просто удалить тонировку руками то скорее всего она у вас порвется и придется удалять кусками, а так же на стекле могут остаться куски клея который придется очень долго отскабливать. Чтобы этого не случилось ниже предствлено несколько методов.

Метод солнца и аммиака

Этот метод осуществим только в солнечный день.




1. Разрезать 2 больших мешка для мусора по шву. Разложить под низом окна. Намылить стекло с наружи



2. Вставить [illegible] возле окна непромокаемым брезентом или пленкой:



[illegible] стекло под



[illegible] Тщательно [illegible] Смотрите,

