



Для самостоятельного изготовления полезного устройства Вам понадобится электродвигатель (до 30 В), фреза, изготовленная из резца от стеклореза и переходник для крепления фрезы к оси двигателя.

Рис.1 Схема электрогравёра и подключения его к сети 220 Вольт.