



Рис.1. Самодельная подставка для цветов (внешний вид).

В этой статье речь пойдет о том как сделать красивую ажурную подставку для цветов из металла.

Материал для изготовления:

Пруток 0 5 мм, листовая металл толщиной 2 мм, грунтровка по металлу, краска.

Необходимые инструменты:

Молоток, напильник, ножовка по металлу, сварочный аппарат, циркуль, метр, кисточка.




Рис.2 Схема с размерами деталей самодельной подставки.

Заготовка деталей для подставки для цветов:

Ножовкой отрезаются от прутка детали кронштейна (1,5, 6, 7) и колец (2, 3, 4). Им придается необходимая форма при помощи подручных приспособлений для гибки. Деталь кронштейна (6) зажимается в тисках и ударами молотка сгибается под углом 90°.

Декоративные кружки (8) из листового металла вырезают ручными ножницами, края обрабатывают напильником.

Сборка подставки для цветов.

К лирообразной детали (1) кронштейна приваривают декоративные кружки (8) и прутки (5) с кольцом (4). Затем к ней также крепят в удобной последовательности спиральные детали (7), прутки с уголком (6) и кольца (2 и 3).



Рис.3. Самодельная подставка для цветов: (2 вариант)