



Все тонировки на окнах со временем портятся и появляется необходимость их удалить или заменить.

Две самые распространенных проблемы тонировки это появление пузырей и изменение цвета. Изменение цвета происходит при использовании не металлических красителей в тонировке, а появление пузырей происходит из-за плохого приклеивания тонировки к окну или плохого клея. Если вы попытаетесь просто удалить тонировку руками то скорее всего она у вас порвется и придется удалять кусками, а так же на стекле могут остаться куски клея который придется очень долго отскабливать. Чтобы этого не случилось ниже представлено несколько методов.

Метод солнца и аммиака


Этот метод осуществим только в солнечный день.



1. Раскрыть 2. большой мешок, размерами подфарную. Намылить стекло с наружи



2. Водой смывать, затем вытереть насухо. Затем закрыть окно непромокаемым брезентом или пленкой:



3. Накрыть машину непромокаемым брезентом, закрепить его скотчем, закрыть все окна под

4. Под брезентом положить мешок с известью, чтобы не было запаха. Известь не должна касаться

[illegible]